

Городской округ Карпинск
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
624936 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Трудовая, 41
Тел.: 8(34383) 9-15-05 Факс: 8(34383) 9-15-05
sosch5-66@yandex.ru

Государственному инспектору
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО по пожарному
надзору

Н.А. Акимову


№ 295 от 19.07 2021 г.
На № _____ от _____ 20__ г.

В результате рассмотрения Представления Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области от 18.02.2020г. № 78-4-28 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, администрацией МАОУ СОШ № 5 предприняты следующие меры:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
5	Покрыт линолеумом пол на путях эвакуации здания школы (коридор, ведущий из спортивного зала, коридор, ведущий к библиотеке, помещение № 310), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	п. 6 ст. ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.:	01.11.2021	Линолеум в столовой заменен на соответствующий классу пожарной опасности
6	Отсутствует второй эвакуационный выход из столовой, предназначенной для одновременного пребывания более 50 человек	п. 6.16 СНиП 21-01-97;	01.11.2020	Произведены работы по выполнению второго эвакуационного выхода из столовой
9	На объекте отсутствует проектно-сметная документация на установки	п. 1 ст. ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.1.1 РД 78.145-93; п.61 ППР в РФ:	01.02.2021	Выполнена проектно-сметная документация на установку

	пожарной автоматики	п.21 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 № 261)		пожарной автоматики
10	Выполнена менее 1,2 метра ширина эвакуационных выходов (выход из помещения спортивного зала на улицу, дверной проем, ведущий из коридора в помещение библиотеки, дверной проем в перегородке между помещением библиотеки и кабинетом № 302, выход из помещения актового зала на лестничную клетку)	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 г.; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п.33 ППР в РФ; п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 № 261)	01.02.2021 г.	Ширина эвакуационных выходов приведена в соответствие с нормами пожарной безопасности
13	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (дверь эвакуационного выхода из коридора в помещение № 310, двери эвакуационных выходов из коридора в помещение библиотеки и в помещение № 302)	п. 36 «ж» Правил противопожарного режима в РФ п. 6.17 СНиП 21-01-97; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 г.; п.102.1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 № 261)	01.02.2021	Открытие двери эвакуационного выхода приведено в соответствие с нормами пожарной безопасности

Директор МАОУ СОШ № 5



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Сафронова Ольга Владимировна

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022